

## MISSIONE ALL'OLIO

### SCHEMA

MISSIONE ALL'OLIO  
TRE ORE

### INDICAZIONI

La missione per dorare all'olio è utile sia per la doratura industriale sia per i restauri di monumenti.

Questo adesivo all'olio ha subito numerosi trattamenti di decantazione e di filtrazione, e garantisce un'eccezionale longevità alle opere.

La brillantezza finale è maggiore di quella ottenuta con missione all'acqua.

La missione all'olio venne molto usata a partire dal XVIII secolo.

E' adatta per eseguire dorature su metalli o altre superfici all'esterno

### MODALITA' DI APPLICAZIONE

L'applicazione deve essere eseguita a pennello stendendo uno strato uniforme sulla superficie da trattare.

E' possibile iniziare la doratura 3 ore dopo la stesura della missione e quindi procedere all'applicazione della foglia.

La foglia d'oro va appoggiata e schiacciata delicatamente con un pennello.

L'oro a missione non può essere brunito per cui il risultato non è lucido.